

Vorbereitung für weitere Schaltvariable

A

0	1
0	1

A

0	1
0	1

0 **B**
1

A

0	1
2	3

+2

0 **B**
1

A

0	1
2	3

0 **B**
1

0 0 1 1
C

A

0	1	5	4
2	3	7	6

0 **B**
1

+4

0 0 1 1
C

A

0	1	5	4
2	3	7	6

0 **B**
1

D 0
0
1
1

0 0 1 1
C

A

0	1	5	4
2	3	7	6
10	11	15	14
8	9	13	12

0 **B** +8
1
1
0

D 0
0
1
1

0 0 1 1
C